

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191204-2 # 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland: Konzessionär Schuhe und Schlüsseldienst:

Wasser tropf von der Decke. Ursache an und über der Doppeldecke gesucht und gefunden. Der Wärmezähler ist undicht. Den Eigentümer verständigt und den Austausch für den nächsten Tag auf den Weg gebracht. Einen Eimer zum Auffangen des Wassers organisiert.

Kaufland:

Test Notstrom-Motor: Motor ist beim 1. Versuch nicht angesprungen. Bei den nächsten 2 Versuchen aber problemlos.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.12.2019			Bernd Schnädelbach
04.12.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191204-2 #

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland Apotheke**
 - Kaufland-Friseur**
 - Kaufland-Nagelstudio**
 - Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen**
 - OBI-Bäcker**
 -

Leistungsorte:

- Aussenanlage**
 - Backhaus Schäfer GmbH**
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)**
 - HandyIn**
 - Kaufland**
 - Kaufland-Blumen**
 - Kaufland-Metzger**
 - Kaufland-Schuster**
 - OBI Markt**
 - Takko Markt**
 -

Art der Arbeiten:

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.12.2019			Bernd Schnädelbach
04.12.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191204-2 #

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland Apotheke**
 - Kaufland-Friseur**
 - Kaufland-Nagelstudio**
 - Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen**
 - OBI-Bäcker**
 -

Leistungsorte:

- Aussenanlage**
 - Backhaus Schäfer GmbH**
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)**
 - HandyIn**
 - Kaufland**
 - Kaufland-Blumen**
 - Kaufland-Metzger**
 - Kaufland-Schuster**
 - OBI Markt**
 - Takko Markt**
 -

Art der Arbeiten:

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.12.2019			Bernd Schnädelbach
04.12.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191204-2 #

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland Apotheke**
 - Kaufland-Friseur**
 - Kaufland-Nagelstudio**
 - Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen**
 - OBI-Bäcker**
 -

Leistungsorte:

- Aussenanlage**
 - Backhaus Schäfer GmbH**
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)**
 - HandyIn**
 - Kaufland**
 - Kaufland-Blumen**
 - Kaufland-Metzger**
 - Kaufland-Schuster**
 - OBI Markt**
 - Takko Markt**
 -

Art der Arbeiten:

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.12.2019			Bernd Schnädelbach
04.12.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung