

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191214-1

Objekt:

Dänisches Bettenlager (Lidl)
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - Kaufland
 - OBI Markt
 - Takko Markt
 - dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

Wasserschaden

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------|------|------|---------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 14.12.2019 | | | Tayfun Sökmen |
| 14.12.2019 | | | |

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung