

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191227-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager: Dach-Rosette vom Fall-Rohr ist noch nicht repariert. Fa. Heil.

Kaufland: Konzessionär Schuhe und Schlüsseldienst:

Defekter Wärme-Zähler wurde nur abgebaut, aber noch kein neuer installiert.

Kaufland:

Werbung über dem Vordach für Takko, Apotheke und DHL-Shop dunkel.

Sicherungen in der Leergut-Annahme überprüft. Alle ok. Fotos erstellt und die Konzessionäre bzw. den Markt informiert.

Sprinkler-Anlage: Luftdruck von 7,5 auf 9,5 bar angehoben.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.12.2019			Bernd Schnädelbach
27.12.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung