

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200116-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐

☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Fänisches Bettenlager:

Firma Heil hat noch nichts unternommen, um die Undichtigkeit am hinteren Fall zu beseitigen.

Zuständigkeit für die Klima-Anlage müsste geklärt werden, da diese beim automatischen Einschalten tropft und seit ca. Einbau nicht mehr gewartet wurde.

Sprinkler-Anlage: Neues Protokoll-Buch erforderlich.

Kaufland: Tür zum Zählerraum schliesst nicht automatisch. Entweder ist ein Schanier schwergängig oder der GEZE-Türschließer defekt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.01.2020	11:30	19:45	Bernd Schnädelbach
16.01.2020			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung