

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200116-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Fänisches Bettenlager:

Firma Heil hat noch nichts unternommen, um die Undichtigkeit am hinteren Fall zu beseitigen.

Zuständigkeit für die Klima-Anlage müsste geklärt werden, da diese beim automatischen Einschalten tropft und seit ca. Einbau nicht mehr gewartet wurde.

Sprinkler-Anlage: Neues Protokoll-Buch erforderlich.

Kaufland: Tür zum Zählerraum schliesst nicht automatisch. Entweder ist ein Schanier schwergängig oder der GEZE-Türschließer defekt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.01.2020			Bernd Schnädelbach
16.01.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung