

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200131-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

## Dänisches Bettenlager:

Die Dachdecker-Firma Heil hat immer noch nichts wegen des Wasser-Schadens unternommen.  
Der Auffangbehälter (ca. 10 Liter) füllt sich innerhalb von 3 Tagen mit ca. 40%.

## Kaufland:

Aussen-Tür des Personal-Einanges schließt nicht immer automatisch.

Fehler A7 an der Lüftungs-Zentrale Anzeige links. An Mini-Max einen Reset ausgeführt und danach die Fehler-Meldung quittiert. Alles wieder ok.

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.01.2020	11:55	20:05	Bernd Schnädelbach
31.01.2020			

64705

Schnädelbach

Anschafft der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 24 14 07 10  
Telefax 0 60 24 14 07 14 19

Bernd Schnädelbach

Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG

Kundenzustimmung Ausführung