

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200220-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI:

Laut Markt-Leitung war heute Vormittag ein Kollege von WISAG vor Ort, der nach uns gesucht hatte. Wer das war und was sein Anliegen war, ist unbekannt. Als ich wenig später im EKZ eintraf, war er nicht mehr aufzufinden.

Dänisches Bettenlager:

Die Markt-Leitung wartet sehnlich auf die Kamera-Fahrt durch das Fallrohr und die damit verbundene Hoffnung auf Reparatur. Mann beklagt die damit einhergehende Verknappung der Angebots-Fläche für Matratzen.

Kaufland:

Der Schwimmer am Wasserbecken für die Auffüllung des Wassertanks verschließt den Wasserzulauf nicht mehr immer vollständig und muss manchmal händisch nachgeführt werden.

Die Schmierung des Führungsbolzen durch die Gleitpaste scheint nicht mehr optimal. Provisorisch mit Bestandspaste nachgeschmiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.02.2020			Bernd Schnädelbach
20.02.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung