

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200227-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests


Pylon:

5 von 12 Strahlern sind defekt. 3 Untere und 2 Obere.

Wegen des Schneefalls und starkem Wind war es leider nicht möglich mal nachzuschauen, wie die Strahler geöffnet werden und welche Leuchtmittel sie tragen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.02.2020	12:05	20:15	Bernd Schnädelbach
27.02.2020			



Kunde bestätigt Ausführung