

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200304-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI:

BMZ-Melder abgemeldet für Arbeiten an der Trocken-Anlage durch die Fa. Sprica.

Typ der Strahler am Pylon festgestellt.

Hintere Automatik-Tür im Garten-Center ist defekt. Wurde von der OBI-Zentrale bereits gemeldet.

Not-Auf funktioniert nicht und auch im Normal-Betrieb ereignen sich Schließprobleme. Aufhängung oder Motor defekt und evtl. die Sensor-Steuerung.

Dänisches Bettenlager:

Lichtschalter im Büro hat bei einer Mitarbeiterin gestern einmal gefunkt, blaue Blitze. Heute konnten keine Probleme festgestellt werden.

Kamera-Fahrt durch das Rohr hat noch nicht stattgefunden.

Kaufland:

Not-Strom-Diesel: vorne rechter Topf ist nicht warm vor Betrieb und nicht heiss nach Betrieb.

Öl-Stand ca. 1,5 cm unterhalb von Min.

Vor- und Rücklauf-Temperaturen für die Sozial-Räume bei nur knapp 17 Grad. An der Pumpe sind über die Hand Lauf-Vibrationen zu spüren, aber es leuchtet keine Diode.

Zwei Elemente unterhalb der Pumpe liegen warmes Wasser an.

Brandschutz-Tür zum Zählerraum immer noch defekt. Schließt nicht automatisch

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.03.2020	07:30	21:30	Bernd Schnädelbach
04.03.2020			

S/Schnädelbach

Bernd Schnädelbach	81705	Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17 63322 Rödermark Telefon 0 60 74 140 78 10 Telefax 0 60 74 140 78 11 Kundengestaltung Ausführung 19
Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG Postfach 30 74172 Neckarsulm		