

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200319-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager, Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen.

## Kaufland:

Lüftung Luftrad auf dem Dach steht. Sensor im MiniMax zeigt Fehler. Sensor zurückgesetzt.

Ungewohnt hoher Unterdruck in der Luft-Rad-Kabine.

An der Anlage Fehler-Meldung gelöscht.

Weiterhin sehr niedrige Vor- und Rücklauf-Temperatur im Heizungskreislauf der Sozial-Räume.

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

*G = geschlossen.*

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.03.2020	12:05	20:00	Bernd Schnädelbach
19.03.2020			

*S. Bernd Schnädelbach* 64705  
Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und  
17 63322 Rödermark  
Telefon: 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax: 0 60 74 / 40 78 14 19  
Bernd Schnädelbach  
Kunde bestätigt: *Hausmeisterdienst*