

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200319-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager, Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen.

Kaufland:

Lüftung Luftrad auf dem Dach steht. Sensor im MiniMax zeigt Fehler. Sensor zurückgesetzt.

Ungewohnt hoher Unterdruck in der Luft-Rad-Kabine.

An der Anlage Fehler-Meldung gelöscht.

Weiterhin sehr niedrige Vor- und Rücklauf-Temperatur im Heizungskreislauf der Sozial-Räume.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.03.2020			Bernd Schnädelbach
19.03.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung