

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200325-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen. DM-Markt mit selektivem Zutritt.

Dänisches Bettenlager:

Rauch-Melder 16 meldet Fehler bei Bosch. Versuch, HPS auf 3 Ruf-Nr. telefonisch zu erreichen, ist gescheitert.
Melder an der BMZ-Anlage rausgenommen.

Nur noch morgen wird voll gearbeitet und am Montag 2 Stunden. Danach für ca. 3 Wochen Kurz-Arbeit.
Einziger Markt mit innen liegender Sprinkler-Anlage.

Für Routine-Tests wäre eine zeitliche Abstimmung erforderlich.

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.03.2020			Bernd Schnädelbach
25.03.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung