

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200414-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
- ☐

Art der Arbeiten:

Dänisches Bettenlager, Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen.

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

DM-Markt mit selektivem Zutritt.

OBI:

BMA für Fa. Perimeter-Protection bis 16:00 Uhr abgemeldet, wegen Schweiß- und Flex-Arbeiten am Außen-Rolltor des Waren-Eingangs.

Automatik-Tür rechte Seite zum Bäcker hin Reset durchgeführt.

Heizung ausgefallen. Brenner zurückgesetzt.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.04.2020	07:30	17:45	Bernd Schnädelbach
14.04.2020			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Anschritt der Filiale:
Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Tel: 0 60 74 / 40 78 16
Fax: 0 60 74 / 40 78 14 19
1705

Leistungsnachweis

gemäß unseren Ihnen vorliegenden AVB

ASSA ABLOY

300610192 / 60388507

Auftrags Nr.		Serien-/Fabrik Nr.		Zählerstand: 730.653																																											
Kunde/Rechnungsanschrift		Endkunde/Standort des Tores		Produkt																																											
		OBI Baumarkt		Rolltor:																																											
		Ober-Rodenener - Straße		Falttor:																																											
		63322 Rödermark		Pendeltor:																																											
		Ansprechpartner: Hr. Föhmann		diverses:																																											
		Telefon Nr.:		Fax Nr.:																																											
Arbeitsauftrag: <input checked="" type="checkbox"/> Reparatur <input type="checkbox"/> Reklamation <input type="checkbox"/> Prüfung durch: <input type="checkbox"/> Sicherheitsüberprüfung <input type="checkbox"/> Standardservice <input type="checkbox"/> ASSA ABLOY Entrance Systems <input checked="" type="checkbox"/> Fremd <input type="checkbox"/> Kunde wünscht Beratung																																															
Auftrag erteilt (Unterschrift des Auftraggebers):																																															
Ausgeführte Arbeiten		Materialaufwand																																													
	Menge / Einheit	Art. Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis																																											
Überprüfung Schnellaufrolltor Nr. 392. Ser. 5964778 / 2004 Toranlage in Betrieb angetroffen. - ca. 30 x probelauf. durchgeführt = Der Antrieb macht Laufgeräusche und der Motorbremse funktioniert nicht richtig. Der Antrieb sollte ausgetauscht werden, und Seile für G.-Ausgleich + Blattspannung ✓																																															
Arbeitszeiten <table border="1"> <tr> <td>Techniker</td> <td>1</td> <td>2</td> <td colspan="3">Fahrpauschale:</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td colspan="2">09.04.2020</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Anfahrzeit</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Gesamtanfahrzeit</td> </tr> <tr> <td>Arbeitszeit von... bis...</td> <td colspan="2">14⁰⁰ - 15⁰⁰</td> <td colspan="3">Gesamtarbeitszeit</td> </tr> <tr> <td>Rückfahrzeit</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Gesamtrückfahrzeit</td> </tr> <tr> <td>Wartezeit</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">Gesamtwartezeit</td> </tr> <tr> <td>gefahrte km</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">gefahrte km</td> </tr> </table>						Techniker	1	2	Fahrpauschale:			Datum	09.04.2020					Anfahrzeit			Gesamtanfahrzeit			Arbeitszeit von... bis...	14 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰		Gesamtarbeitszeit			Rückfahrzeit			Gesamtrückfahrzeit			Wartezeit			Gesamtwartezeit			gefahrte km			gefahrte km		
Techniker	1	2	Fahrpauschale:																																												
Datum	09.04.2020																																														
Anfahrzeit			Gesamtanfahrzeit																																												
Arbeitszeit von... bis...	14 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰		Gesamtarbeitszeit																																												
Rückfahrzeit			Gesamtrückfahrzeit																																												
Wartezeit			Gesamtwartezeit																																												
gefahrte km			gefahrte km																																												
Auftrag beendet ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Kostenpflichtige Mehrleistung ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>																																															

Sämtliche für diesen Auftrag geleisteten Arbeiten werden hiermit ausdrücklich anerkannt.

An bzw. Rückfahrten (einschl. km) werden zu den für Sie günstigsten Konditionen nachgetragen.

Rödermark 09.04.2020

Ort

Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Servicetechniker

Bei uns sind Ihre Daten sicher. Wir arbeiten DSGVO-konform.

Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie online in unserem [Datenschutz-Center](https://goo.gl/qGzSw5) unter <https://goo.gl/qGzSw5>.
Kein Internet? Wir senden Ihnen die Informationen gern postalisch zu. Rufen Sie uns ggfs. an unter Tel. 02941/766 622.

ASSA ABLOY Entrance Systems • Automatiktüren • Industrie-Sektionaltore • Schnellaufstore • Verladesysteme

E-Mail: service.de.entrance@assaabloy.com • Tel. 1806 22 37 33* • assaabloyentrance.de

*) max. 0,20 €/Anruf a. d. dt. Festnetz; a. d. Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf

E. ISERLOH-SCHÖNING GMBH

BRANDSCHUTZ- UND SICHERHEITSTECHNIK



42607 Solingen · Postfach 10 07 92

42653 Solingen · Lützowstraße 210

Telefon 02 12 / 59 88-8 · Telefax 02 12 / 59 36 20

Lieferschein

Ihre Bestellung vom:

Auftrags-Nr.:

Datum:

14420

Objekt:		
Stück	Gegenstand	Type
	<p>Toranlage überprüft Toranlage ohne Beanstandung. Am Donnerstag war Firma Wisag am Tor zwecks Reparatur Claessen</p>	
A.1	1/2 Stuhl	
A.2 + A.3		

HRB 15109, AG Wuppertal
Geschäftsführer: Dr. Christian Schöning

14.4.20 S. Seindelbauer
Unterschrift

Unterschrift _____