

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200513-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Außen-Anlage:

An der hinter den Märkten umlaufenden Straße, die zu den jeweiligen Waren-Eingängen führt, ragten viele Äste der Büsche und Bäume an der Bahnline soweit auf Augenhöhe der Fahrer von LKWs hinein, dass sie auf gefährliche Weise die Sicht behinderten.

Diese Einwachslungen habe ich entfernt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.05.2020	12:30	20:05	Bernd Schnädelbach
13.05.2020			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 06 74 / 30 78 10
Fax: 06 74 / 30 78 14 19

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach, Kunde bestätigt Ausführung