

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20200527-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI:

Wegen des defekten Roll-Tores war ein Techniker von Iserloh-Schönning da, hat eine Schadensaufnahme durchgeführt und wird sehr wahrscheinlich eine Reparatur empfehlen und anbieten.

Garten-Center: Schließ-Problem der rechten Automatik-Tür wurde während der Wartung mit behoben.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Die Rest-Müll-Tonne war zu voll gefüllt (vermutlich durch Kaufland-Mitarbeiter) und wurde nicht geleert.
Hinweis-Aufkleber auf der Tonne. Das Problem ist zwischenzeitlich gelöst.

DBL und OBI:

Am 21.05.2020 gegen 02:49 Uhr Störung der Telekom-Leitungen zu BMAs. Ab 09:30 Uhr war alles wieder in Ordnung.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.05.2020	12:05	20:15	Bernd Schnädelbach
27.05.2020			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 060 241 40 78 10
Telefax: 060 241 40 78 14 19

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH
Rötzelstraße 35, 74172 Neckarsteinbach

Kunde bestätigt Ausführung