

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200610-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Termin: Dachdecker Heil wegen Leckage im Kaufland Getränke-Bereich.

Termin: Entega Techniker sucht Gas-Zähler, der an der Ober-Rodener-Str. 0 gemeldet ist.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Außen-Anlage:

Beleuchtung des Werbe-Pylon ist weiterhin defekt.

Kein außenliegender frei zugänglicher Wasserhahn verfügbar.

OBI:

Herren-Umkleide: Lüfter-Motor defekt.

Garten-Center: Schließ-Problem der rechten Automatik-Tür liegt wieder vor.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Apotheke im Kaufland:

Undichtigkeit an einer KBS-Hebeanlage.

Kaufland:

Markt-Leitung über zugestellte Fluchtwege im Wareneingang informiert.

DM-Markt:

Beschwerde wegen mangelnder Reinigung der Aussenanlage, insbesondere der aussen liegenden Parkplätze.

Menge / Einheit	Material	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.06.2020	12:00	20:05	Bernd Schnädelbach
10.06.2020			

64705

Schnädelbach

Bernd

Firma: Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Kaufhausstr. 13-17 63322 Rödermark
Telefon: 06074 140 78 10
Telefax: 06074 140 78 14 19

Kundenebestätigt Ausführung