

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20200616-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann SE Schuhe
☐

Art der Arbeiten:

OBI:

Schadens-Aufnahme Leckage im Garten-Center. Mit Bildern dokumentiert.
Daten an GlasMetall GmbH Rahden (ehemals Siedeburger) weitergeleitet.

Aussenanlage: Sicht-Prüfung.

Siel-Deckel: fehlende Randsteine.

Internet-Recherchen, diverse Telefonate und eMails mit Gewerken.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.06.2020	14:00	18:30	Bernd Schnädelbach
16.06.2020			

64705

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 24 / 40 78 10
Telefax 0 60 24 / 40 78 14 19

Christophorus GmbH & Co. KG
Röderstraße 35 74172 Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausführung