

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200616-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- _____

Art der Arbeiten:**OBI:**

Schadens-Aufnahme Leckage im Garten-Center. Mit Bildern dokumentiert.
Daten an GlasMetall GmbH Rahden (ehemals Siedenburger) weitergeleitet.

Aussenanlage: Sicht-Prüfung.

Siel-Deckel: fehlende Randsteine.

Internet-Recherchen, diverse Telefonate und eMails mit Gewerken.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.06.2020			Bernd Schnädelbach
16.06.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung