

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200618-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Austausch Müll-Container: Abstimmung mit dem eingeteilten Stamm-Fahrer.

Herr Krüger: Abgehen von bisher aus Unwissenheit vernachlässigten Flächen.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI:

Herren-Umkleide: Lüfter-Motor weiterhin defekt.

Garten-Center: Schließ-Problem der rechten Automatik-Tür liegt wieder vor. Techniker der Fa.

WS-Automatiktüren war vor Ort. Verdacht einer defekten Steuerung, die es als Neu-Einzel-Ersatzteil nicht mehr gibt, da Tür-Modell zu alt. Tür muss ausgetauscht werden, mit Ausnahme der Tür-Flügel.

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Apotheke im Kaufland:

Undichtigkeit an einer KBS-Hebeanlage. Bericht an Apotheken-Leitung

Metzger Zeiss: Defekt Lüftungs-Anlage / WISAG Bereich Instandsetzung.

Zusätzlicher Defekt an Lüftungs-Anlage ehemals Feinkost, jetzt Zeiss Tisch-Bereich

Friseur HairExpress: Defekt Lüftungs-Anlage / WISAG Bereich Instandsetzung

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.06.2020			Bernd Schnädelbach
18.06.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung