

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200701-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine  
Sprinkler-Tests

Müll-Container: 2 Tage vor Leerung voll.

HPS hat bei allen drei BMAs die Wartung durchgeführt.

### OBI:

Herren-Umkleide: Lüfter-Motor weiterhin defekt.

Nattland: hat 2 Netzteile für die Lüftungskuppel 2 Netzteile ausgetauscht.

Garten-Center: Leckage und Verschattungs-Anlage

Entgegen der Ankündigung waren die Techniker 1 Tag früher da.

Verschattungs-Anlage: Austausch einer Gebwebebahn und diverser poröser Kunststoff-Führungen.

Leckage: Konnte wegen des sonnigen Wetters nicht nachvollzogen werden. Regenrinne gesäubert und Verbundstellen mit Kunststoff neu verspritz/abgedichtet. Braune Laufspuren an den Abflussrohren der Rinne konnten nicht gereinigt werden.

### Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.07.2020			Bernd Schnädelbach
01.07.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung