

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200703-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Zählerstände abgelesen und mit Bildern dokumentiert.

Ergebnis des maschinellen Kehrens aufgenommen.

Ergebnis manuelles Reinigen des Kollegen Krüger aufgenommen.

Bilder vom Fahradständer vor dem OBI erstellt, weil dort 2 Fahrradschlösser seit längerer Zeit besitzerlos / solo angebracht sind.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.07.2020			Bernd Schnädelbach
03.07.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung