

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200721-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

### Deichmann:

Rechter Pfeiler am Eingang wurde sehr wahrscheinlich mit Rotwein bespritzt. Mit normalen Reinigungsmitteln war das nicht zu entfernen.

### Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

### Kaufland:

Elektriker unterstützt bei der Verlegung eines Stromkabels hin zum Büro-Container. Anfang/Mitte August folgt noch der Termin zum Kabel auflegen.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |

| Datum:     | von:  | bis:  | Monteur:           |
|------------|-------|-------|--------------------|
| 21.07.2020 | 07:30 | 18:15 | Bernd Schnädelbach |
| 21.07.2020 |       |       |                    |

**64705**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Anschrift der Filiale:                  |                            |
| Kaufland Rödermark                      |                            |
| Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17       |                            |
| 63322 Rödermark                         |                            |
| Telefon 0 60 74 / 40 78 10              |                            |
| Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19           |                            |
| Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG |                            |
| Schulzheim                              |                            |
| Bernd Schnädelbach                      | Kunde bestätigt Ausführung |