

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200721-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

### Deichmann:

Rechter Pfeiler am Eingang wurde sehr wahrscheinlich mit Rotwein bespritzt. Mit normalen Reinigungsmitteln war das nicht zu entfernen.

### Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

### Kaufland:

Elektriker unterstützt bei der Verlegung eines Stromkabels hin zum Büro-Container. Anfang/Mitte August folgt noch der Termin zum Kabel auflegen.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
21.07.2020			Bernd Schnädelbach
21.07.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung