

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20200729-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Flach-Dächer: Vom Techniker der Fa. NIS, Herrn Schmidt, gefundene Leckagen zeigen lassen, insbesondere jene, die zu Wassereinbrüchen im Kaufland geführt haben könnten.  
OBI-Scheren-Bühne für Folge-Tag verfügbar gemacht.

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert. Melder 14 hat einen Fehler gemeldet. Könnte an den heißen Außentemperaturen gelegen haben.

Vom 25. auf den 27.07. Wassereinbruch am Eingang, wie schon einmal vor ca. 3 Jahren. Wasser tritt über den Tür-Rahmen ein.

Kaufland:

BMA: Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Meldung an HPS übermittelt. Bisher kein Feedback.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.07.2020	12:10	20:05	Bernd Schnädelbach
29.07.2020			

**64705**

*Schnädelbach*

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung