

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20200827-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:
Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:
Waschtisch an der Fleisch-Theke: Ablauf undicht. Behoben.

Kunden-WC: rechtes Urinal läuft kein Wasser. Vermutlich Sensor defekt.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.08.2020	11:30	13:45	Bernd Schnädelbach
27.08.2020			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 060 74 / 40 78 10
Telefax: 060 74 / 40 78 11

Kunde bestätigt Ausführung

Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Telefon: 060 74 172 Neckersulm