

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200902-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Begehung und Einweisung auf zu den Dächern von Kaufland und OBI für die Fa. Heil, zwecks Angebots-Erstellung.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

## Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

## Kaufland:

BMA: Fehler-Meldung von einem Melder im Takko.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.09.2020	08:15	18:30	Bernd Schnädelbach
02.09.2020	09:15		

*Schnädelbach* 64705  
Bernd Schnädelbach  
Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 16 und  
63322 Rödermark  
Telefon 060 79 40 78 10  
Telefax 060 79 40 78 14 19  
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Röderstraße 25, 74172 Neckarsulm