

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20200918-1

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG	Projekt-Nr:	P63322042.020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13	Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark		Ausführungs-Termin:
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse	Heute	FR 18.09.2020
Auftrag:	Diverse Arbeiten Haustechnik Abrechnung 2018 bis 02.2019	ab ca.	17:30 Uhr

Notizen:

2-Zoll-Wasserhahn-Kopf im Garten-Center erneuert.

Wasser aus den Leitungen abgelassen.

Zugang zum Wasserhahn verschafft.

Alten Wasserhahnkopf demontiert.

Innenreinigung den Hahnkopf-Aufnahme, Korrosion am Schließrand für die Dichtung entfernt.

Neuen Wasserhahnkopf montiert.

Wasserleitungen wieder mit Wasser gefüllt und Wasserhahn auf Dichtigkeit geprüft.

Zugang zum Wasserhahn wieder mit Waren-Palette versperrt.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
18.09.2020	BS				
18.09.2020					
18.09.2020					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20200918-1

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG	Projekt-Nr:	P63322042.020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13	Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark		Ausführungs-Termin:
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse	Heute	FR 18.09.2020
Auftrag:	Diverse Arbeiten Haustechnik Abrechnung 2018 bis 02.2019	ab ca.	17:30 Uhr

Notizen:

2-Zoll-Wasserhahn-Kopf im Garten-Center erneuert.

Wasser aus den Leitungen abgelassen.

Zugang zum Wasserhahn verschafft.

Alten Wasserhahnkopf demontiert.

Innenreinigung den Hahnkopf-Aufnahme, Korrosion am Schließrand für die Dichtung entfernt.

Neuen Wasserhahnkopf montiert.

Wasserleitungen wieder mit Wasser gefüllt und Wasserhahn auf Dichtigkeit geprüft.

Zugang zum Wasserhahn wieder mit Waren-Palette versperrt.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
18.09.2020	BS				
18.09.2020					
18.09.2020					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

