

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200928-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Gelände und Objektbegehung mit dem neuen WISAG-Kollegen Herrn Andreas Jackelen.

Kaufland:

Ausfall der gesamten Fluchtwegsbeleuchtung

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.09.2020			Bernd Schnädelbach
28.09.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung