

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200930-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

2. Begehung der Anlage mit dem neuen WISAG-Kollegen Herr Jackelen.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI:

Heizung ist defekt. Läuft nicht mit der automatischen Steuerung, jedoch auf Handbetrieb.

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Seit Januar 2020 läuft Wasser aus am Überdruck-Ventiel der Warmwasser-Therme.

Auch der Abstell-Hahn im HAR-Raum der Wasser-Zuleitung ist defekt.

Die Leitung lässt sich jedoch im HAR-Raum vom Kaufland zu drehen.

Vergangenen Samstag wieder Wassereintritt im Verkaufsbereich der Matratzen.

Kaufland:

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-

Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Fluchtwegebeleuchtung komplett defekt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.09.2020	12:00	18:25	Bernd Schnädelbach
30.09.2020			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung

04105

WISAG
Kaufland Vertrieb
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark
Telefon: 080 74 48 78 10
Telefax: 080 74 48 78 14 18
E-Mail: wisa@wisa.de