

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201028-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Termin mit Herrn Dehmer von Fa. WS-Automatiktüren wegen Austausch der Türen 5 & 7 (9) und rausgerutschten Dichtungen an 2 Eingangstüren.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.10.2020	12:15	20:20	Bernd Schnädelbach
28.10.2020			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Kaufland, Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 61 74 / 40 78 10
Telefax 0 61 74 / 40 78 14 19
Kunde bestätigt Ausführung