


Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201202-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI:

Schadensaufnahme defekte Automatik-Tür innen rechts.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage: Vaupel-Techniker vor Ort seit ca. 17:00 Uhr. Es wird eine neue Steuerung eingebaut.

Erneut Licht-Ausfall im Wareneingang, während an Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage montiert wird.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage. Diesmal war der Verlust so hoch, dass eine Störung ausgelöst wurde. Das Risiko eines Alarms, der zur Feuerwehr durchschlägt, wird immer wahrscheinlicher.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Normales Lichtausfall Waren-Eingang. zurück gefahren.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.12.2020	12:20	19:56	Bernd Schnädelbach
02.12.2020	19:55	20:45	- 11 -

64705
S. Schnädelbach
Bernd Schnädelbach Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Ober-Rodener Straße 13, 63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 16 18 10
Telefax 0 60 74 16 18 19