

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201210-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG

Art der Arbeiten:

OBI:

Ausfall der Lüftungsanlage. Grund: Signal an ein Relai, auf Lastabfall seitens des Notstrom-Anlage im Kaufland.

Rolltor Wareneingang ins Aussengelände:

Iserloh-Schönnig war vor Ort, hat die Störung analysiert und wird ein Angebot über den Austausch der benötigten Ersatzteile erstellen.

Zusätzlich war am Montag, den 07.12. ein Techniker von Assa Abloy vor Ort. Kopie des Einsatzberichts beschafft.

Kaufland:

Überprüfung, ob das Signal an die Lüftungsanlage des OBI von der Notstromanlage auf dem Dach kam. Ergebnis: nein. Anwesend 2 Techniker von Madisa.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.12.2020			Bernd Schnädelbach
10.12.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung