

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201216-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- X Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann ist geschlossen. Besetzung der Märkte am 23.12. geklärt, wegen Wartung der Sprinkler-Anlagen und Hydranten.

OBI:

Weiter Rolltor vom Waren-Eingang ins Aussengelände defekt.

Dänisches Bettenlager:

Am Dienstag Stromausfall an der Kasse. Per Telefon Problem nach Anleitung behoben.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Termin für Dachgegehung wegen Leckagen vereinbart.

Apotheke möchte Klimagerät auf dem Dach installieren lassen.

Fluchtwegs-Tunnel muss geräumt werden. 2 Piktogram-Fluchtwegsleuchten Totalschaden.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.12.2020	12:15	20:05	Bernd Schnädelbach
16.12.2020			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung