

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201230-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- geschl.*
- Aussenanlage
 - Deichmann SE Schuhe
 - Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
 - Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
 - OBI GmbH & Co. Deutschland KG
 - Takko ModeMarkt GmbH
 -
 -

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.
Gas-, Strom- und Wasser-Zähler abgelesen. Wärme-Zähler nicht, weil alle defekt.

OBI:

Weiter 2 Rolltore vom Markt <=> Waren-Eingang <=> Aussengelände defekt.

Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke gefallen.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Fluchtwegs-Tunnel muss geräumt werden. 2 Piktogram-Fluchtwegsleuchten Totalschaden.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.12.2020	09:50	18:00	Bernd Schnädelbach
30.12.2020			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Telefon 0 90 74 49 78 10
Telefax 0 90 74 49 78 19
Kunde bestätigt Ausführung
Telestraße 35, 74172 Neckarsulm