

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201230-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.  
Gas-, Strom- und Wasser-Zähler abgelesen. Wärme-Zähler nicht, weil alle defekt.

### OBI:

Weiter 2 Rolltore vom Markt <=> Waren-Eingang <=> Aussengelände defekt.

### Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke gefallen.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

### Kaufland:

Fluchtwegs-Tunnel muss geräumt werden. 2 Piktogramm-Fluchtwegsleuchten Totalschaden.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

### BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.12.2020			Bernd Schnädelbach
30.12.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung