

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210106-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.
Letzte Strom- und Wasser-Zähler abgelesen, ausser Takko.

OBI:

Iserloh-Schönning kommt für Rolltor vom Markt <=> Waren-Eingang, um den Seilzug-Schaden zu taxieren.

Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Dach- und Markt-Begehung mit Herrn Petri, wegen Leckagen im Getränke-Bereich.
Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage, dieses Mal mit Störungs-Meldung am Tableau, also haarscharf am Alarm zur Feuerwehr vorbei.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.01.2021			Bernd Schnädelbach
06.01.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung