

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210210-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.

## OBI:

Sprinkler-Test nicht möglich, da Schloss eingefroren oder defekt. Schloss-Enteiser hat zumindest zeitnah nicht geholfen.

## Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

## Kaufland:

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage, dieses Mal mit Störungs-Meldung am Tableau, also haarscharf am Alarm zur Feuerwehr vorbei.

## BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.02.2021	12:15	20:20	Bernd Schnädelbach
10.02.2021			

64705  
Schnädelbach  
Bernd Schnädelbach  
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Rathstraße 36, 74172 Neckarsulm  
Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 61 74 17 10 72 10  
Telefax 0 61 74 17 10 72 14 11  
Kunde bestätigt Ausführung.  
Rathstraße 36, 74172 Neckarsulm