

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210218-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann SE Schuhe
 - Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
 - Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
 - OBI GmbH & Co. Deutschland KG
 - Takko ModeMarkt GmbH
 -
 -

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.

OBJ:

Fa. Visikom hat die defekte Platine in der Meldeeinheit der Feuerwehr in der BMZ getauscht.

Dänisches Bettenlager:

Die Fa. Visikom hat die Melder 15 und 16 neu justiert und wieder in Betrieb genommen.

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Die Fa. Nohl hat den Kugelhahn an der TVA, das Manometer an der Wasserpumpe und die Akkus in den Steuerungsanlagen der Sprinkler getauscht.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.02.2021	07:30	15:45	Bernd Schnädelbach
18.02.2021			



VdS

✓ Errichtet BMA
✓ DIN 14 675 (Planung, Projektierung, Montage,
Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung)

MONTAGE- / SERVICEBERICHT NR.: 31379

Kunden - / Objektanschrift

Wisa

OBI Markt Rodenmark
OBI-Rodenmark-Str. 13
63322 Rodenmark

Gebäude:

Etage:

NIEDERLASSUNG RHEIN / MAIN
Donaustr. 7-11

D-63452 Hanau am Main
Tel.: 06181 189093-0, Fax: 06181 189093-8

NIEDERLASSUNG RHEINGAU-TAUNUS
Kettenschwalbacher Pfad 5
D-65510 Hünstetten
Tel.: 06126 991689, Fax: 06126 92514

Ausgeführte Arbeiten

Auftragsnummer:

Bestellnummer:

R12 geöffnet, Schleppkabel an FBF Wasserschalen an Platine.
Gelangt Entladung abgedichtet. FBF Platine gesäubert neu verarbeitet.
Funktionsprüfung 10.

Anlage Stromzähler und Leitungsleitung abgelesen.

Materialverbrauch:

Menge:	Material:	Menge:	Material:
1 Stück	FBF IFAM 2001		
1 Stück	Kalibersatz FBF		
2 Stück	ZADP-FBF-MMI		

Name/Datum	18.02.2021	.	.	.
Klecker					40			
Neidacker					4,0			
An - / Abfahrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Arbeiten abgeschlossen: ja nein

Klecker

Unterschrift Monteur

Datum:	18.02.2021
Unterschrift Kunde:	Schluesselbach
Name in Druckbuchstaben:	Schluesselbach





MONTAGE- / SERVICEBERICHT NR.: 31380

Kunden - / Objektanschrift

WISAG

Daniela Beuerlose

Ole Richter Str 93

63327

Gebäude:

Etage:

NIEDERLASSUNG RHEIN / MAIN
Donaustr. 7-11

D-63452 Hanau am Main

Tel.: 06181 189093-0, Fax: 06181 189093-8

NIEDERLASSUNG RHEINGAU-TAUNUS
Kettenschwalbacher Pfad 5
D-65510 Hünstetten
Tel.: 06126 991689, Fax: 06126 92514

Ausgeführte Arbeiten

Auftragsnummer:

Bestellnummer:

Überprüfung Linienmühle MG 15, 16. Melde neu ausgenutzt 1.0.

1 linienmühle zum anlegen der Kabel übergeben.

Materialverbrauch:

Menge:

Material:

Menge:

Material:

15 Stück

Linia Mühle.

Name/Datum

18.02.2021

Klaus
Heidecker

4

An - / Abfahrt

Arbeiten abgeschlossen: ja nein

R. Blatt

Unterschrift Monteur

Datum:

18.02.2021

Unterschrift Kunde:

Schneidelloch

Name in Druckbuchstaben:

Schneidelloch





EUZ Rödermark (Tallo)

Bauvorhaben

Ober-Rödermark-Straße B-47

Straße

63322 Rödermark

PLZ / Ort

Rödermark

Auszuführende Arbeiten:

_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____

Projekt-Nr.

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt-stunden
<u>Reibisch</u>	3				182				3,0
<u>Zimmermann</u>	3					3,0			3,0

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteeinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Gesamt-Std.	km										

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit

Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherenarbeitsbühne, 22 = Scherenarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne

Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern
1	Dachlagsatz Schelleffher minima SC2		
1	Dachlagsatz minima TUV Duro 2010 bis 2023		
1	Reinigungsmaterial		
1	Wasserfilter O-16bar		

Ausgeführte Arbeiten

-Es müssen die Dachlagen am Schelleffher und an der TUV station gefasst werden da sonst die Lüge nicht in Betrieb gesetzen kann. Die Doppelarbeiten aus der Normierung müssen korrigiert und angepasst werden.

Anlage betriebsbereit übergeben Ja Nein

18.01.2011 Reibisch
Datum Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

Reibisch
Name in Druckbuchstaben

VINCI
ENERGIES

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

18.01.2011 Schadellrad
Datum Unterschrift (Kunde)

Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.



CHZ Rödermark (Ta66)
 Bauvorhaben
Ober-Rödermark-Straße 13-17
 Straße
63322 Rödermark
 PLZ / Ort
Ortsgemeinde
 Auszuführende Arbeiten:

WO - 00003708 -

Projekt-Nr.

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Schindelbach 18.02.2021
 Bestätigt: Datum/Unterschrift
Schindelbach

Name in Druckbuchstaben

Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt-stunden
Preibisch	3				182				
Zimmermann	3				ausgel				
					-11-				

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteeinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Gesamt-Std.	km												
Df-13 2006	12							-11-									

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit

Bez. = Arbeitsgeräte: 21=Scherenarbeitsbühne, 22=Scherenarbeitsbühne Allrad, 23=Teleskoparbeitsbühne

Bez. = Sonstiges: 31=Gabelstapler, 32=Materialtransport

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern
1x	3ergerüst mit Schiel		
6x	Allzus 12V 7,2Ah		
1x	Monometer 1/2" 0-16bar Hartgeg		
1x	Referenzentfernen + Aufprall + Tieffallmarkierung		

Ausgeführte Arbeiten

- Es wurde die Lfd. Projektclarifität
- Eingeschafft bis Du wurde das Rohrnetz übernommen
- Es wurden Endlichkeiten. Ein Projekt hierfür wird erstellt.
- Es muß ein weiteres mal Entwässert werden.

Anlage betriebsbereit übergeben Ja Nein

18.02.2021 Preibisch
 Datum Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

Preibisch
 Name in Druckbuchstaben

VINCI ENERGIES

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

18.02.2021 Schindelbach
 Datum Unterschrift (Kunde)

Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.