

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20210331-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH

geschlossen

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.
Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.
Die Fa. Nohl war leider ohne Termin-Abstimmung zur Wartung der Wand-Hydranten vor Ort.
Herr Jackelen hat freundlicherweise die Betreuung adhoc übernommen.
OBI:
TAV weiterhin ausser Betrieb.
Dänisches Bettenlager:
Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Deichmann: Lüftungsanlage meldet Fehler.
Takko: Strang der Sprinkler-Anlage ist weiterhin wegen des Frostschadens unterbrochen, wovon auch der DM-Markt betroffen ist.
DM-Markt:
Branschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe defekt:
Siehe Bericht 25.11.2020
Kaufland: Hoher Wasserverlust scheint behoben.
KL-Melder löst keinen Alarm an der BMA aus. Auch die gelbe Aussenleuchte reagiert nicht.
NAV: Rote Sensoren-Leuchte reagiert nicht. Alarm an BMA wird nicht ausgelöst.
TAV: Löst sehr früh Alarm aus, kurz oberhalb von Betrieb, aber weit unter Closed.
Wasser-Pumpe: Linker Manometer weiterhin defekt.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.03.2021	14:05	20:25	Bernd Schnädelbach
31.03.2021			

64705
Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung



Kaufhaus 1051/EK2

Bauvorhaben

Ober Rodener Straße 13-17

Straße

63322 Rödernmark

PLZ / Ort

Überprüfung Wandhydranten

Auszuführende Arbeiten:

51006-9106810-6

Projekt-Nr.

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt- stunden
A. Neumann	3			31/3					

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Gesamt- Std.	km
M-70-256	12																

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit
Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherenarbeitsbühne, 22 = Scherenarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne
Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern

Ausgeführte Arbeiten

Betr.: Wandhydranten
Bei der Überprüfung der Wandhydranten wurde festgestellt, dass alle Absperrhähne sich bewegen lassen. Aufgrund dessen wurde die Überprüfung abgebrochen! Instandsetzung erforderlich!

Anlage betriebsbereit übergeben ☒ Ja ☐ Nein

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

31.03.2021

Datum

Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

A. Neumann

Name in Druckbuchstaben



31.03.21

Datum

Unterschrift (Kunde)

Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.



MONTAGE-/ SERVICEBERICHT NR.: 29584

Kunden - / Objektanschrift			
/ OBI Markt			
Ober Rodgau Str. 73			
63322 Rödernhain			
Gebäude:		Etage:	

NIEDERLASSUNG RHEIN / MAIN
Donaustr. 7-11
D-63452 Hanau am Main
Tel.: 06181 189093-0, Fax: 06181 189093-8

NIEDERLASSUNG RHEINGAU-TAUNUS
Kettenschwalbacher Pfad 5
D-65510 Hünstetten
Tel.: 06126 991689, Fax: 06126 92514

Ausgeführte Arbeiten	
Auftragsnummer:	Bestellnummer:
Einweisung in die Brandmeldeanlage.	

Materialverbrauch:			
Menge:	Material:	Menge:	Material:

Name/Datum							
F. Kollig			31.03.27				
			2				
An - / Abfahrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Arbeiten abgeschlossen: ☒ ja ☐ nein

F. Kollig
Unterschrift Monteur

Datum:	31.3.27
Unterschrift Kunde:	<u>[Signature]</u>
Name in Druckbuchstaben:	Jacobsen

