

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20210506-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ EKZ Rödermark
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐

☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine,
Sprinkler-Tests
Konzessionäre: Boutique geschlossen. Friseur hat wieder geöffnet.
OBI:
TAV weiterhin ausser Betrieb.
Dänisches Bettenlager:
Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört. Bei Nohl angemahnt.
Wasser-Ablauf im Lager stinkt recht stark.
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Kaufland:
Heizung: Wasser aufgefüllt. 3 Vorlauf-Thermometer auf unter 20 Grad und Pumpen außer Betrieb. Info-Damen klagen über Kälte.
TAV löst den Alarm sehr früh aus. Bei Nohl angemahnt.
Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar. Bei Nohl angemahnt.
Wasserverlust im Wassertank diese Woche im normalen Bereich.
Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.05.2021	12:15	20:05	Bernd Schnädelbach
06.05.2021			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Str. 13, 16 und 17
63322 Rödermark
Telefon 06 76 40 78 10
Telefax 06 76 40 78 19

Kunde bestätigt Ausführung

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm