

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210707-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

3 Klimageräte tropfen (Mitsubishi) durchgehend. Durch DBL beauftragt.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Freifläche vor der Eingangstür zu den Technik-Räumen das Wasser abgepumpt, dass sich beim letzten Stark-Regen gestaut hatte, weil das Ablauf-Siel verstopft war.

Diverse Kleinreparaturen erledigt bzw. beauftragt auf Kosten des Mieters.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche leicht erhöht.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

**64705**

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon + 49 60 74 40 78 10  
Telefax + 49 60 74 40 78 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.07.2021	12:15	20:15	Bernd Schnädelbach
07.07.2021			

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Rödelstraße 25, 74177 Neckarsulm

*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung