

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210714-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Fa. Nohl erschien unangekündigt, um die Wand-Hydranten zu warten. Erheblicher Aufwand mit Hilfe von den Marktleitern und Herrn Jackelen die BMAs abzuschalten, abzumelden und Zugang zu den Sprinkler-Räumen zu ermöglichen.

17 von 21 wurden gewartet. Für die anderen 4 Hydranten reichte die Zeit nicht mehr.

BMZs: Die Protokoll-Bücher waren verschwunden und wurden durch Zufall wieder gefunden.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland: *Schadensaufnahme der Lamellen in der Hall.*

Lüftung: WISAG-Techniker bei der Problem-Suche erfolgreich geholfen. Probleme konnten aber nur bedingt behoben werden. Es wird noch ein Elektriker gebraucht.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche leicht erhöht.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt: Termin mit der Feuerwehr wegen Bauschließung.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.07.2021	08:00	10:00	Bernd Schnädelbach
14.07.2021	12:30	20:05	-11 -

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 03922 44 70 10
Telefax 03922 44 70 11

Bernd Schnädelbach

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Datei: 144705



EK2/OBT, Kaufland, Dänisches Bettenlager

Bauvorhaben

5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |

Projekt-Nr.

Ober-Rodener-Straße 13 15 12

Straße

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

63322 Rödermark

PLZ / Ort

14.07.2021

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Rep. WLV + Wartung

Auszuführende Arbeiten:

i.A. [Signature]

Name in Druckbuchstaben

Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt- stunden
J. Jähling	3	8,5							8,5
04.11.02 5055									
10.2.2014 5055									

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Gesamt- Std.	km
DA-118-1021	12					8,5	26									8,5	26

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit
Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherenarbeitsbühne, 22 = Scherenarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne
Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern

Ausgeführte Arbeiten

Belt Sprinkleranlage (Wandhydrant)

- Reparatur und Wartung der Wandhydranten konnte nur teilweise durchgeführt werden da Abschaltung erst um 10³⁰ erfolgte und somit zeitmäßig nicht möglich war. Folgetermin erforderlich um die Restarbeiten (4 Hydranten) durchzuführen.

Anlage betriebsbereit übergeben ☒ Ja ☐ Nein

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

14.07.2021 J. Jähling

Datum

Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

14.07.2021

Datum

Unterschrift (Kunde)

i.A. [Signature]

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben



Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.