

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20210721-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb. Defekt am linken Rolltor im Wareneingang. Genaue Beschreibung folgt separat.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Probleme bei Stellen der Container für den Umbau: noch nicht gelöst.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Leuchtmittel Fluchweg-Piktogramme ausgetauscht.

Lüftung: Einsatz des Elektrikers steht noch aus.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche normal.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
21.07.2021	12:15	20:15	Bernd Schnädelbach
21.07.2021			

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 40 78 10  
Telefax 0 60 74 40 78 14 19

**64705**  
*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach  
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausführung