

Taifun Dienstleistungs GmbH  
Ober-Ramstädter-Straße 5  
64354 Reinheim

Telefon: 06257-504 99-90  
Fax: -91  
Mobil: 0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20210818-2

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG		Projekt-Nr:	P63322042.020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13		Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse		Heute	MI 18.08.2021
Auftrag:	Diverse Arbeiten Haustechnik		ab ca.	13:40 Uhr

Notizen:

Wareneingang-Fluchtweg: an Rahmentür Panik-Schloss getauscht.

Material:

1 x Panik-Schloss für Rahmentüren.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
18.08.2021	BS				
18.08.2021					
18.08.2021					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH  
Ober-Ramstädter-Straße 5  
64354 Reinheim

Telefon: 06257-504 99-90  
Fax: -91  
Mobil: 0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20210818-2

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG		Projekt-Nr:	P63322042.020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13		Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse		Heute	MI 18.08.2021
Auftrag:	Diverse Arbeiten Haustechnik		ab ca.	13:40 Uhr

Notizen:

Wareneingang-Fluchtweg: an Rahmentür Panik-Schloss getauscht.

Material:

1 x Panik-Schloss für Rahmentüren.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
18.08.2021	BS				
18.08.2021					
18.08.2021					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.