

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210826-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.

Die e-netzsüd Hessen war unangemeldet da, um an den Gas-Zählern neue Modems anzubringen.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb. Neuer kommissarischer Marktleiter, der eine Mängelliste angefordert hat.

Dänisches Bettenlager:

Schlüssel für Brandschutztür vor dem Sprinkler-Raum erhalten.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet weiterhin Fehler.

Takko:

DM-Markt:

Schlüssel der Bauschließung von der Feuerwehr an die Marktleitung zur Weiterleitung an Herrn Hartmann gegeben.

Kaufland:

Druck an der Trocken-Anlage zu hoch, mit ca. 7,3 bar.

Normaler Wasserverlust in Tank.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.08.2021			Bernd Schnädelbach
26.08.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung