

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210901-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Ausfall Stromversorgung an Kasse 8 zzgl. Zigaretten-Automat bei Montage-Arbeiten. Sicherung in der UV Kasse wieder eingeschaltet.

Lüftung: Einsatz des Elektrikers steht noch aus.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche im normalen Bereich.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.09.2021	12:15	20:10	Bernd Schnädelbach
01.09.2021			

64705

Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Ober-Rodener Strasse 13, 15 und 17 63322 Rödermark Telefon 0 60 74 / 46 78 10 Telefax 0 60 74 46 78 11
Bernd Schnädelbach
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm