

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20210903-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	FR 03.09.2021
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	FR 03.09.2021
Ort:	63322 Rödermark		Heute	FR 03.09.2021
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	10:20 Uhr

Notizen:

Defekte Leuchte im Damen-Umkleideraum: Bedarf ermittelt.

Strom-Störung am Zigaretten-Automat und dem davor stehenden Regal der Kasse 8.

Sicherung in der Unterverteilung Kasse wieder eingeschaltet.

- Es sind 4 Covid-Schutzwände an den Kassen verbaut, jede mit 2 Klarsicht-Stegplatten. Diese wurden durch das Anstoßen von Einkaufswagen (Griffe) beschädigt und weisen scharfe Kanten auf, an denen man sich verletzen konnte.

Die betroffenen Stellen mit der Säge angeschrängt, damit das Anstoßen gemindert wird,

die schafen Kanten entgradet und als provisorischen Schutz mit Folie überklebt.

Als finale Lösung wird versucht eine Klarsicht-Ummantelung 10mm zu beschaffen.

- zzgl. An- / Abfahrt 2 x 25 Min. und 2 x 25,5 Km.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
03.09.2021	BS				
03.09.2021					
03.09.2021					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20210903-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	FR 03.09.2021
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	FR 03.09.2021
Ort:	63322 Rödermark		Heute	FR 03.09.2021
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	10:20 Uhr

Notizen:

Defekte Leuchte im Damen-Umkleideraum: Bedarf ermittelt.

Strom-Störung am Zigaretten-Automat und dem davor stehenden Regal der Kasse 8.

Sicherung in der Unterverteilung Kasse wieder eingeschaltet.

Es sind 4 Covid-Schutzwände an den Kassen verbaut, jede mit 2 Klarsicht-Stegplatten. Diese wurden durch das Anstoßen von Einkaufswagen (Griffe) beschädigt und weisen scharfe Kanten auf, an denen man sich verletzen konnte.

Die betroffenen Stellen mit der Säge angeschrängt, damit das Anstoßen gemindert wird,

die schafen Kanten entgradet und als provisorischen Schutz mit Folie überklebt.

Als finale Lösung wird versucht eine Klarsicht-Ummantelung 10mm zu beschaffen.

zzgl. An- / Abfahrt 2 x 25 Min. und 2 x 25,5 Km.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
03.09.2021	BS				
03.09.2021					
03.09.2021					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

