Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20211006-2

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG	Projekt-Nr:	P63322042.020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13	Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	**siehe oben Kunden-Adresse**	**Heute**	**MI 06.10.2021**
Auftrag:	Diverse Arbeiten Haustechnik	ab ca.	15:50 Uhr

Notizen:

Schlüssel abgebrochen am Seiten-Rolltor links.

2. Versucht den Schließ-Zylinder zu entfernen. Zylinder begonnen aufzubohren, jedoch die Aktion kurz vor Vollendung abgebrochen, weil ein nicht erwarteter Federzug am Schloss zu spüren war.

Beim nächsten Termin muss der Zylinder gegen Wegspringen in den Rahmen mit ein oder zwei separat einzubohrenden Schrauben gesichert werden.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
06.10.2021	BS	15:50	17:30		
06.10.2021					
06.10.2021					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen