

|                             |          |                  |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Taifun Dienstleistungs GmbH | Telefon: | 06257-504 99-90  |
| Ober-Ramstädter-Straße 5    | Fax:     | -91              |
| 64354 Reinheim              | Mobil:   | 0160-96 34 73 73 |



Arbeitsschein-Nr. 20211013-2

|          |                              |  |                     |               |
|----------|------------------------------|--|---------------------|---------------|
| Kunde:   | OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG    |  | Projekt-Nr:         | P63322042.020 |
| Straße:  | Ober-Rodener-Str. 13         |  | Kunden-Nr:          | K63322003     |
| Ort:     | 63322 Rödermark              |  | Ausführungs-Termin: |               |
| Objekt:  | siehe oben Kunden-Adresse    |  | Heute               | MI 13.10.2021 |
| Auftrag: | Diverse Arbeiten Haustechnik |  | ab ca.              | 16:30 Uhr     |

Notizen:

Schlüssel abgebrochen am Seiten-Rolltor links.

3. Versucht den Schließ-Zylinder zu entfernen. Zylinder gegen Wegspringen in den Rahmen mit zwei separat eingebohrten Schrauben gesichert.

Zylinder final und erfolgreich aufgebohrt. Schloss-Elemente entfernt und in den Briefkasten des WE geworfen, gemäß Vorgabe.

Paletten mit Hubwagen entfernt, um an das Tor heranzukommen.

| Datum      | Mit-arbeiter | Arbeitszeit<br>Beginn | Arbeitszeit<br>Ende | vertretungsberechtige<br>Unterschrift | Kunde bzw.<br>Auftraggeber |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 13.10.2021 | BS           |                       |                     |                                       |                            |
| 13.10.2021 |              |                       |                     |                                       |                            |
| 13.10.2021 |              |                       |                     |                                       |                            |

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.  
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

|                             |          |                  |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Taifun Dienstleistungs GmbH | Telefon: | 06257-504 99-90  |
| Ober-Ramstädter-Straße 5    | Fax:     | -91              |
| 64354 Reinheim              | Mobil:   | 0160-96 34 73 73 |

Arbeitsschein-Nr. 20211013-2

|          |                              |  |                     |               |
|----------|------------------------------|--|---------------------|---------------|
| Kunde:   | OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG    |  | Projekt-Nr:         | P63322042.020 |
| Straße:  | Ober-Rodener-Str. 13         |  | Kunden-Nr:          | K63322003     |
| Ort:     | 63322 Rödermark              |  | Ausführungs-Termin: |               |
| Objekt:  | siehe oben Kunden-Adresse    |  | Heute               | MI 13.10.2021 |
| Auftrag: | Diverse Arbeiten Haustechnik |  | ab ca.              | 16:30 Uhr     |

Notizen:

Schlüssel abgebrochen am Seiten-Rolltor links.

3. Versucht den Schließ-Zylinder zu entfernen. Zylinder gegen Wegspringen in den Rahmen mit zwei separat eingebohrten Schrauben gesichert.

Zylinder final und erfolgreich aufgebohrt. Schloss-Elemente entfernt und in den Briefkasten des WE geworfen, gemäß Vorgabe.

Paletten mit Hubwagen entfernt, um an das Tor heranzukommen.

| Datum      | Mit-arbeiter | Arbeitszeit<br>Beginn | Arbeitszeit<br>Ende | vertretungsberechtige<br>Unterschrift | Kunde bzw.<br>Auftraggeber |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 13.10.2021 | BS           |                       |                     |                                       |                            |
| 13.10.2021 |              |                       |                     |                                       |                            |
| 13.10.2021 |              |                       |                     |                                       |                            |

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.  
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

