

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211013-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Automatik-Tür im Garten-Center ganz rechts zum Außenbereich funktioniert immer noch nicht. Fasse morgen bei Fa. Bischoff nach.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Wasser tropft aus der linken Leuchte im Vordach vom Eingang.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

TAV: funktioniert wieder einwandfrei.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche wieder Bereich sehr hoch !!!

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.10.2021	12:15	20:15	Bernd Schnädelbach
13.10.2021			

*Schnädelbach* 05  
Bernd Schnädelbach  
Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und  
63322 Rödermark  
Kundenbestätigung  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm